

Brand bei thyssenkrupp Steel in Duisburg im Werkbereich Bruckhausen. Brand ist unter Kontrolle. Berufsfeuerwehr Duisburg rückt ab.

Am Freitag, 24. Oktober 2025, kam es bei thyssenkrupp Steel in Duisburg gegen 22:15 Uhr zu einem Brandereignis im Warmbandwerk im Werkbereich Bruckhausen. Der Brand ist seit 4:20 Uhr morgens unter Kontrolle. Die Berufsfeuerwehr rückt ab. Die Werkfeuerwehr von thyssenkrupp Steel ist weiter vor Ort.

Die Warnapp Nina sendet Entwarnung.

Durch das Ereignis sind keine Personen verletzt worden.

Die Notfallorganisation hat schnell und gut funktioniert.

Die zuständigen Behörden werden weiter über das Ereignis informiert.

Über den Standort

Die thyssenkrupp Steel Europe AG hat am Standort Duisburg knapp 13.000 Mitarbeitende und 500 Auszubildende (Stand 31.3.2025).

thyssenkrupp Steel gehört zu den führenden Herstellern von Qualitätsflachstahl und steht für Innovationen in Stahl und hochwertige Produkte für modernste und anspruchsvolle Anwendungen. Stahl von thyssenkrupp Steel ist in allen Bereichen des täglichen Lebens zu finden, zum Beispiel im Automobil, in Waschmaschinen und andere Hausgeräte, an Fassaden oder in Windkraftträdern.

In dem betroffenen Werksteil wird Flachstahl, unter anderem für die Automobilindustrie, hergestellt.

Ansprechpartner:

thyssenkrupp Steel Europe AG
Mark Stagge
T: +49 173 5971798
mark.stagge@thyssenkrupp-steel.com

Markus Tenhonsel
T: +49 173 7022008
markus.tenhonsel@thyssenkrupp-steel.com